



Jbm - 50942 - MULTIMETRO DIGITAL

CON PROTECTOR LATERAL

Digítos : 3 1/2

Medición : 2 000

Datos instantaneos

Autoapagado

Indicador de batería

Baterías de 9 V

Sonda de temperatura

Temperatura de -40 °C a 1 000 °C

Especificaciones:

MEDICIÓN VOLTAJE AC (CORRIENTE ALTERNA)

200mV,2V,20V, 200V, 1000V

MEDICIÓN VOLTAJE DC (CORRIENTE CONTINUA)

200mV,2V,20V, 200V, 750V

MEDICIÓN INTENSIDAD CORRIENTE ALTERNA (AC)

20mA, 200mA, 20A

MEDICIÓN INTENSIDAD CORRIENTE CONTINUA (DC)

20mA, 200mA, 20A

MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

200Ω, 2KΩ, 20KΩ,200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2000MΩ

MEDICIÓN CAPACITANCIA (F)

2nF, 20nF, 200nF,2μF, 20μF, 200μF



MULTIMETRO DIGITAL
50942

09.9

CONTINUIDAD
INDICADOR

Ω

OFF ON

A= 20m 200m 20 200 20k 200k 2M 20M 2000M

A~ 20m 200μ 20μ 200n 20n 2n 200kHz

V= 2 20 200 1000 750 200

V~ 2 20 200



20A

CX

MAT-

COM

VΩHzT+

MAX 20A
MAX 15sec
EACH 15min
UNFUSED

MAX 200mA
FUSED

CAT II
600V
CAT III
1000V

°C NFE 200kHz

NPN PNP
EBC ECE